

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

Дата происшествия:	15.01.2015	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Произвести обрезку и заварку наглухо в месте ответвления участка наружного газопровода высокого давления вследствие демонтажа внутренних газопроводов и газового оборудования ГРУ и опалочной печи. 3.2. Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта (наружного газопровода высокого давления, внутренних газопроводов и газового оборудования ГРУ и котлов, а также зданий и сооружений). 3.3. Провести внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: генерального директора ООО «Руднево» А.В. Чугаевой, а также главного инженера ООО «Руднево» С.А. Зубенко. 3.4. Не допускать к работам на опасном производственном объекте лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, без проведения обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения газоопасных работ в объеме требований производственных инструкций. 3.5. ООО «Руднево» провести внеплановую проверку соблюдения требований промышленной безопасности. 3.6. Приостановить эксплуатацию опасного производственного объекта вследствие аварии до переоформления лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности. 3.7. Представить в МТУ Ростехнадзора расчет вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии, подписанный руководителем и главным бухгалтером ООО «Руднево».
Наименование организации:	ООО "Руднево"	
Ведомственная принадлежность:	ООО "Руднево"	
Место аварии:	Помещение цеха обработки свиных туш ООО «Руднево» по адресу: г. Москва, поселение Новوفедоровское, д. Руднево	
Вид аварии:	Разрушение сооружений	
Краткое описание аварии: Произошел взрыв газозвдушной смеси с последующим возгоранием по всей площади производственного помещения. В результате пожара, произошло обрушение перекрытия и кровли здания на площади 1200 м2. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб организацией не определен. Получили травмы (ожоги различной степени тяжести) 8 человек, один со смертельным исходом. 1. Технические причины аварии: 1.1. Разгерметизация оборудования или трубопровода ГРУ. 1.2. Отсутствие системы контроля воздуха по содержанию в нем метана и оксида углерода (стационарные сигнализаторы загазованности) в помещении с размещенным в нем газоиспользующим оборудованием ГРУ и опалочной печи. 2. Организационные причины: 2.1. Не выполнение мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту, включая мониторинг утечек газа из сварных соединений газопровода среднего давления и газового оборудования от ГРУ до опалочной печи со сроком эксплуатации более 20 лет. 2.2. Отсутствие своевременного выполнения технического диагностирования в объеме экспертизы промышленной безопасности газопровода среднего давления и газового оборудования от ГРУ до опалочной печи (включая газогорелочные устройства) в связи с истекшим сроком безопасной эксплуатации (более 20 лет). 2.3. Не проведение в процессе эксплуатации (с 1994 года) режимно-наладочных работ по теплотехнической наладке газоиспользующего оборудования (опалочной печи) и наладке средств автоматического регулирования и контроля опалочной печи.		
Извлеченные уроки: Недопустима эксплуатация газоиспользующего оборудования с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.		
		